



Департамент образования мэрии города Магадана  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГИМНАЗИЯ № 30»**

685000, г. Магадан, ул. Якутская 7, корп.1, тел./факс (4132) 65-49-27 e-mail: gymnasia30@mail.ru

№ ЗПЗ от 04.04. 2019г.

Начальнику ОНД ИПР  
по г. Магадану  
УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Магаданской области

Чайковскому А.П.

3.	Извещатели дымовые (выборочно проверенные находятся в запыленном и частично окрашенном состоянии).	(пункт 63 ППР)	12.08.2019г.	Все дымовые извещатели приведены в порядок (очищены от пыли и окраски)
----	--	----------------	--------------	--

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение
1	2	3	4	5
1.	Не согласованы проверяемым лицом в установленном порядке специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности	(Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации	12.08.2019г.	Согласованы 19.06.19г. Копии прилагаются
2.	Расстояние между смежными приемно-контрольными приборами установленные на стене в помещении охраны ,составляет не более 30мм	(п 13.14.8 Свода правил 5.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Нормы и правила проектирования; Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001»Установки пожаротушения и и сигнализации нормы и правила проектирования»)	12.08.2019г.	Смежные приемно-контрольные приборы переустановлены согласно норм пожарной безопасност и НПБ 88-2001.

и.о.директора

Бердюкова А.Н